Len Railway Systems	SAFETY PATROL PT Len Railway Systems	FRM-VOP-05-01

Hari, Tanggal : 21/09/2026 **Tahun** : 2026

Lokasi : Area Gedung E

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
1	Sarana Tanggap Darurat	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	Ya	
2	Sarana Tanggap Darurat	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	Ya	
3	Sarana Tanggap Darurat	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	Ya	
4	Sarana Tanggap Darurat	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	Ya	
5	Halaman	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek	Ya	
6	Halaman	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	Ya	
7	Halaman	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	Ya	
8	Halaman	Tidak ada sampah berserakan	Ya	
9	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Kondisi kering atau tidak lembab	Ya	
10	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dicat dan atau mudah dibersihkan	Ya	
11	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	Ya	
12	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
13	Gedung (Lantai)	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	Ya	
14	Gedung (Lantai)	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	Ya	
15	Gedung (Lantai)	Dibersihkan secara teratur	Ya	
16	Gedung (Lantai)	Tidak ada bagian yang gompal	Ya	
17	Gedung (Atap)	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	Ya	
18	Gedung (Atap)	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	Ya	
19	Tempat Sampah	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
20	Tempat Sampah	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	Ya	
21	Tempat Sampah	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	Ya	
22	Tempat Pembuangan Pembalut	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	Ya	
23	Tempat Pembuangan Pembalut	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	Ya	
24	Tempat Pembuangan Pembalut	Dilengkapi dengan penutup	Ya	
25	Tempat Pembuangan Pembalut	Diberikan label yang jelas	Ya	
26	TOILET	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	Ya	
27	TOILET	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	Ya	
28	TOILET	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	Ya	
29	TOILET	Air bersih tidak berbau dan berwarna	Ya	
30	TOILET	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	Ya	

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
31	TOILET	Memiliki penerangan yang cukup	Ya	
32	TOILET	Memiliki sirkulasi udara yang baik	Ya	
33	Ventilasi Buatan	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
34	Tata Laksana Peralatan Kerja	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib	Ya	
35	Tata Laksana Peralatan Kerja	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang	Tidak	Ada yang belum sesuai di tempat penyimpanan material B3
36	APAR	Identifikasi lokasi dan penempatan	Ya	
37	APAR	Bebas hambatan dan halangan	Ya	
38	Sarana First Aid	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	Ya	

CATATAN
Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



Ferinsyah Zwie Husodo

Inspeksi Oleh,



Alisa Dianti Latifa

PT. Len Railway Systems
Gdha Giri Suseno (Gdg T)
Jl. Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

TEMUAN SAFETY PATROL

SEPTEMBER 2026

Periode : September 2026
Area : Produksi

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
1	21/09/2026		Ditemukan Ketidaksesuain pembuangan ampas kopi di tempat sampah B3	✓		Area Office Lantai 1 Gedung E	Produksi	Production	30/09/2026	Ampas kopi telah dipindahkan dari tempat sampah B3 dan dibuang pada tempat sampah yang sesuai. Kondisi telah diperbaiki dan tempat sampah B3 digunakan sesuai peruntukannya.		CLOSED
2	21/09/2026		Tidak terdapat daftar volume pada lembar rincian bahan berbahaya B3 di area ruang mekanik	✓		Area Ruang Mekanik Lantai 1 Gedung E	Produksi	Production	07/10/2026	Updating data daftar bahan berbahaya dan beracun yang disimpan di Produksi		CLOSED
3	25/09/2026		Ditemukan jentik nyamuk pada genangan air di tatakan dispenser		✓	Area Office Lantai 1 Gedung E	Produksi	Production	30/09/2026	Tatakan dispenser telah dibersihkan dan genangan air telah dihilangkan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk		CLOSED

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie Husodo

Perwakilan P2K3 : Produksi	Perwakilan P2K3 : Produksi	Perwakilan P2K3 : Jabatan / Unit	Perwakilan P2K3 : Jabatan / Unit	Perwakilan P2K3 : Jabatan / Unit
Furkonudin	R. Meilina	*Nama...*	*Nama...*	*Nama...*

Len Railway Systems

FRM-VOP-12-04

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Senin
TANGGAL : 21-09-2026
JAM : 10.00 WIB
TEMPAT : Produksi
ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Furkonudin	Produksi	1
2	putri	HSSE	2
3	Alisa Dianti	HSSE	3
4	Marwah Nurul A	Magang Politeknos	4
5	Wega Eka Yusrian	—	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN