

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Sarana Tanggap Darurat				
1	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	√		
2	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	√		
3	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	√		
4	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	√		
Halaman				
1	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	√		
3	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	√		
4	Tidak ada sampah berserakan		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Gedung				
A. Dinding dan Langit-Langit				
1	Kondisi kering atau tidak lembab		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Dicat dan atau mudah dibersihkan	√		
3	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	√		
4	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
B. Lantai				
1	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	√		
2	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	√		
3	Dibersihkan secara teratur	√		

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
4	Tidak ada bagian yang gompal		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
C. Atap				
1	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	√		
2	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	√		
Tempat Sampah				
1	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	√		
2	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
3	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	√		
Tempat Pembuangan Pembalut				
1	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	√		
2	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	√		
3	Dilengkapi dengan penutup	√		
4	Diberikan label yang jelas	√		
Toilet				
1	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	√		
2	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	√		
3	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	√		
4	Air bersih tidak berbau dan berwarna	√		
5	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	√		
6	Memiliki penerangan yang cukup	√		

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Lokasi : Area Gd. T Lantai 1

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
7	Memiliki sirkulasi udara yang baik	√		
Ventilasi Buatan				
1	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	√		
Tata Laksana Peralatan Kerja				
1	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang		√	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
APAR				
1	Identifikasi lokasi dan penempatan	√		
2	Bebas hambatan dan halangan	√		
Sarana First Aid				
1	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	√		

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,









()

Inspeksi Oleh,

( Alisa Dianti)



Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Project)

**TEMUAN SAFETY PATROL
 APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Sebelah R. Staff Dokumen kontrol	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE
2	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Dapur lantai 1 project	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE
3	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Dapur lantai 1 project	Project, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE
4	23.04.26		Terdapat safety stiker yang sudah tidak terpasang dengan baik pada perbedaan ketinggian & garis pembatas lantai terbuka sehingga ditutupi safety stiker		√	Lantai 1 Projek dekat dapur	Project, HSSE	23.04.26	Memberi safety stiker agar tidak tersandung 	CLOSE

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Project)

**TEMUAN SAFETY PATROL
 APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
5	23.04.26		Terdapat safety stiker yang sudah tidak terpasang dengan baik pada perbedaan ketinggian		√	Lantai 1 Projek pintu belakang	Project, HSSE	23.04.26	Memberi safety stiker agar tidak tersandung 	CLOSE

Dibuat Oleh :
 HSSE Staff



Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
 Koordinator HSSE



Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
 Manager GA & HSSE



Ferinsyah Zwie









Perwakilan P2K3 :











Reni Restiani

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)

**TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026**









NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Terdapat barang pribadi, skrap, dan perkakas kebersihan di tempat penyimpanan alas kaki	√		Rak Sepatu depan mushola	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Merupakan barang pribadi, skrap, dan perkakas kebersihan dan taruh pada tempatnya 	CLOSE
2	23.04.26		Terdapat lantai yang retak dan sudah tidak menempel		√	Tiang APAR depan ruang rapat Citarum	Logistics, Production, & Quality Management, GA	14.5.26		CLOSE
3	23.04.26		Kabel tidak rapih berisiko tersandung		√	Ruang rapat Cikpundung	Logistics, Production, & Quality Management, GA	23.4.26	Merupakan kabel 	CLOSE
4	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE

**TEMUAN SAFETY PATROL
 APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
5	23.04.26		Barang yang sudah tidak terpakai lebih baik buang ke tempat sampah sesuai jenisnya.	√		Depan R. Manajer QM	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Merapikan/membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan 	CLOSE
6	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE
7	23.04.26		Tempat sampah tidak diberi stiker "Sampah Non Organik"		√	Kamar mandi lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, HSSE	23.04.26	Pemberian stiker "Sampah Non Organik" 	CLOSE
8	23.04.26		Tempat sampah rusak tidak memiliki penutup		√	Workshop	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Mengganti tempat sampah yang sesuai dengan standar 	CLOSE


Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)






**TEMUAN SAFETY PATROL
 APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
9	23.04.26		Terdapat sampah bungkus rokok dan puntung rokok di kontainer (area no smoking) & Terdapat barang menumpuk yang sudah tidak terpakai	√		Kontainer	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26	Membersihkan dan membuang barang yang sudah tidak terpakai dan tidak merokok pada area no smoking 	CLOSE
10	23.04.26		Terdapat plat besi penutup yang sudah rusak & bertubang		√	Area no smoking lantai 1 LPQM	Logistics, Production, & Quality Management, GA	14.5.26	Memperbaiki bagian plat besi penutup yang terdapat kerusakan 	CLOSE
11	23.04.26		Meja kerja workshop berantakan		√	Meja kerja workshop	Logistics, Production, & Quality Management, GA	20.5.26	Merapikan barang, hanya barang yang diperlukan saja 	CLOSE
12	23.04.26		Terdapat beberapa barang yang menumpuk berisiko vektor		√	Bagian belakang tempat penyimpanan barang	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26		CLOSE

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1 (Area Logistics, Production, & Quality Management)



**TEMUAN SAFETY PATROL
APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
13	23.04.26		Terdapat barang yang sudah tidak digunakan dan beberapa perkakas kebersihan & tangga	√		Pinggir rel	Logistics, Production, & Quality Management, GA	24.4.26		CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Kordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
 Alisa Dianti	 Tantra Adinugraha	 Ferinsyah Zwie
Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :
 Reni Resnani	 M. Fakhrol Arifin	 Halley Kautsar

Periode	: April 2026
Area	: Lantai 1

**TEMUAN SAFETY PATROL
 APRIL 2026**

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	23.04.26		Kabel yang tidak rapih dilantai		√	Dekat staff project	Project & IT	01.06.26	Kabel diberi safety stiker & diberi penutup kabel 	CLOSE
2	23.04.26		Terdapat kabel yang keluar menggantung		√	Mushola lantai 1 dekat lobby	Logistics, Production, & Quality Management, IT	01.06.26	Kabel diberi safety stiker & diberi penutup kabel 	CLOSE

Dibuat Oleh :
 HSSE Staff



Alisa Dianti

Diperiksa Oleh :
 Koordinator HSSE




Tantra Adinugraha

Disetujui Oleh :
 Manager GA & HSSE



Ferinsyah Zwie

Perwakilan P2K3 :



Taufik Hidayat