

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Lokasi : Area Gd. E

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
Sarana Tanggap Darurat				
1	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	✓		
2	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	✓		
3	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	✓		
4	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	✓		
Halaman				
1	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	✓		
3	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	✓		
4	Tidak ada sampah berserakan		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Gedung				
A. Dinding dan Langit-Langit				
1	Kondisi kering atau tidak lembab	✓		
2	Dicat dan atau mudah dibersihkan	✓		
3	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	✓		
4	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
B. Lantai				
1	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	✓		
2	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	✓		
3	Dibersihkan secara teratur		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Lokasi : Area Gd. E

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
4	Tidak ada bagian yang gompal		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
C. Atap				
1	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	✓		
2	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	✓		
Tempat Sampah				
1	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	✓		
2	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	✓		
3	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	✓		
Tempat Pembuangan Pembalut				
1	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan		✓	
2	Terbuat dari bahan yang kedap cairan		✓	
3	Dilengkapi dengan penutup		✓	
4	Diberikan label yang jelas		✓	
Toilet				
1	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	✓		
2	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	✓		
3	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	✓		
4	Air bersih tidak berbau dan berwarna	✓		
5	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	✓		
6	Memiliki penerangan yang cukup	✓		

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
 Lokasi : Area Gd. E

Tahun : 2026

	KRITERIA INSPEKSI	Ya	Tidak	KETERANGAN
7	Memiliki sirkulasi udara yang baik	✓		
Ventilasi Buatan				
1	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	✓		
Tata Laksana Peralatan Kerja				
1	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
2	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
APAR				
1	Identifikasi lokasi dan penempatan	✓		
2	Bebas hambatan dan halangan		✓	Ada area yang tidak sesuai (cek lampiran foto)
Sarana First Aid				
1	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	✓		

CATATAN

Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



(Feringsyah Zwi H)

Inspeksi Oleh,



(Alisa Dianti)

TEMUAN SAFETY PATROL
MARET 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
1	13.03.26		Penutup kabel tidak diberi safety stiker berisiko tersandung		√	Ruang Staff Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang safety stiker 	CLOSE
2	13.03.26		Penutup kabel tidak diberi safety stiker berisiko tersandung		√	Ruang Staff Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang safety stiker 	CLOSE
3	13.03.26		Penutup kabel tidak diberi safety stiker berisiko tersandung		√	Ruang Staff Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang safety stiker 	CLOSE
4	13.03.26		Tidal terdapat stiker "Hemat Listrik"		√	Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang stiker "Hemat Listrik" 	CLOSE
5	13.03.26		Tidal terdapat stiker "Hemat Listrik"		√	Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang stiker "Hemat Listrik" 	CLOSE
6	13.03.26		Tidal terdapat stiker "Hemat Listrik"		√	Produksi	Produksi & HSSE	13.03.26	Memasang stiker "Hemat Listrik" 	CLOSE


TEMUAN SAFETY PATROL
MARET 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
7	13.03.26		Terdapat cairan pembersih di tempah penyimpanan B3	√		Produksi	Produksi	10.04.26		CLOSE
8	13.03.26		Kondisi berantakan & terdapat barang - barang yang tidak sesuai pada tempatnya	√		Produksi	Produksi	06.05.26	Merapikan barang tersebut sesuai pada tempatnya 	CLOSE
9	13.03.26		Terdapat barang yang menghalangi APAR	√		Produksi	Produksi	02.04.26	Memindahkan barang tidak segaris lurus dengan APAR agar tidak tersandung ketika keadaan darurat 	CLOSE

TEMUAN SAFETY PATROL
MARET 2026

NO	TANGGAL	FOTO	RISIKO K3	JENIS TINDAKAN KONDISI, KECELAKAAN, & KESEHATAN		LOKASI	PIC	TANGGAL CLOSING	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
				TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN					
10	13.03.26		Terdapat barang yang disimpan diluar garis pembatas	✓		Produksi	Produksi	02.04.26	Merapikan 	CLOSE

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
		
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie

Perwakilan P2K3 :	Perwakilan P2K3 :
	
Furkonudin Nugraha	R. Meilina

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 13 Maret 2026
JAM : 09.00 WIB - selesai
TEMPAT : Gd. E
ACARA : Safety Patrol

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	R. Meilina	Staff / produksi	1 RMA
2	Furkonudin	produksi	2 
3	Alisa Dianti	HSSE	3 
4	Fera S. H.	HSSE	4 
5	Iklina Angie	HSSE	5 
6	Ruly M	HSSE	6 
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN