Len Railway Systems	SAFETY PATROL PT Len Railway Systems	FRM-VOP-05-01

Hari, Tanggal : 31/08/2026 **Tahun** : 2026

Lokasi : Area Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung T

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
1	Sarana Tanggap Darurat	Tersedia sarana pencahayaan darurat yang bekerja secara otomatis	Ya	
2	Sarana Tanggap Darurat	Sarana pencahayaan darurat mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman	Ya	
3	Sarana Tanggap Darurat	Terdapat jalur evakuasi atau akses jalan keluar	Ya	
4	Sarana Tanggap Darurat	Akses jalur evakuasi dilengkapi garis penunjuk jalan keluar yang terbuat dari bahan reflektif/memancarkan cahaya dan dalam keadaan baik	Ya	
5	Halaman	Bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
6	Halaman	Cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang	Ya	
7	Halaman	Saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang	Ya	
8	Halaman	Tidak ada sampah berserakan	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
9	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Kondisi kering atau tidak lembab	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
10	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dicat dan atau mudah dibersihkan	Ya	
11	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali	Ya	
12	Gedung (Dinding dan Langit-Langit)	Dibersihkan (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
13	Gedung (Lantai)	Terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak	Ya	
14	Gedung (Lantai)	Datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan	Ya	
15	Gedung (Lantai)	Dibersihkan secara teratur	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
16	Gedung (Lantai)	Tidak ada bagian yang gompal	Ya	
17	Gedung (Atap)	Mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan	Ya	
18	Gedung (Atap)	Tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur	Ya	
19	Tempat Sampah	Terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya	Tidak	Ada area yang tidak sesuai

No.	Kategori Inspeksi	Kriteria Inspeksi	Ya/Tidak	Keterangan
20	Tempat Sampah	Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air	Ya	
21	Tempat Sampah	Tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain	Ya	
22	Tempat Pembuangan Pembalut	Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang Toilet perempuan	Ya	
23	Tempat Pembuangan Pembalut	Terbuat dari bahan yang kedap cairan	Ya	
24	Tempat Pembuangan Pembalut	Dilengkapi dengan penutup	Ya	
25	Tempat Pembuangan Pembalut	Diberikan label yang jelas	Ya	
26	TOILET	Bersih dan tidak menimbulkan bau a. kondisi exhaust fan, wastafel, urinoir, dan kloset b. Lantai, dinding dan atap toilet	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
27	TOILET	Tidak ada lalat, nyamuk dan serangga lainnya	Ya	
28	TOILET	Saluran pembuangan air mengalir dengan baik	Ya	
29	TOILET	Air bersih tidak berbau dan berwarna	Ya	
30	TOILET	Pintu berfungsi dengan baik (tidak rusak)	Ya	
31	TOILET	Memiliki penerangan yang cukup	Ya	
32	TOILET	Memiliki sirkulasi udara yang baik	Ya	
33	Ventilasi Buatan	Dibersihkan secara berkala (Exp: tidak ada debu, sarang laba-laba)	Ya	
34	Tata Laksana Peralatan Kerja	Alat kerja, perkakas, dan bahan harus ditata dan disimpan secara rapi dan tertib	Tidak	Ada area yang tidak sesuai
35	Tata Laksana Peralatan Kerja	Diberi label yang jelas untuk membedakan barang-barang	Ya	
36	APAR	Identifikasi lokasi dan penempatan	Ya	
37	APAR	Bebas hambatan dan halangan	Ya	
38	Sarana First Aid	Isi Kotak P3K Lengkap dan tidak ada yang kedaluwarsa	Ya	

CATATAN
Acuan : Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Mengetahui Oleh,



Ferinsyah Zwie Husodo

Inspeksi Oleh,



Alisa Dianti Latifa

Len Railway Systems
A Len Industri Company

PT. Len Railway Systems
Gdha Giri Suseno (Gdg T)
Jl. Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

TEMUAN SAFETY PATROL

AGUSTUS 2026

Periode : Agustus 2026
Area : Lantai 3

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
1	31/08/2026		Barang tertumpuk di atas meja	✓		Area Staff GA & HSSE	Lantai 3	GA & HSSE	01/10/2026	Barang dirapihkan		CLOSED
2	31/08/2026		Penyimpanan barang tidak terpakai & ada limbah farmasi kadaluarsa	✓		Area Staff GA&HSSE	Lantai 3	GA & HSSE	01/09/2026	5R pada dokumen tersebut		CLOSED
3	31/08/2026		Dokumen tertumpuk di bawah meja kerja	✓		Area Staff Human Capital	Lantai 3	HC	01/10/2026	Melakukan 5R pada dokumen tersebut		CLOSED
4	31/08/2026		Ditemukan jentik nyamuk pada genangan air di area dispenser.		✓	Area Staff HC	Lantai 3	HC	01/09/2026	Dibersihkan		CLOSED
5	31/08/2026		Ditemukan penumpukan sampah di area belakang jendela ruang laktasi yang belum dibersihkan.	✓		Di Jendela Belakang Ruang Laktasi	Lantai 3	GA & HSSE	25/09/2026	Dibersihkan		CLOSED
6	31/08/2026		Ditemukan barang pribadi berupa botol minum dan wadah makanan yang ditempatkan pada rak penyimpanan alas kaki mushola pria, tidak sesuai dengan peruntukan area penyimpanan	✓		Rak Penyimpanan Alas Kaki Mushola	Lantai 3	Railway Signalling	09/09/2026	Barang sudah di tata sesuai dengan tempat penyimpanannya		CLOSED
7	31/08/2026		Ditemukan penumpukan barang dan dokumen di atas meja kerja sehingga mengurangi kerapian dan keteraturan area kerja	✓		Area Kerja Staff Engineering	Lantai 3	Railway Signalling	30/09/2026	Barang dirapihkan		CLOSED
8	31/08/2026		Area lorong belakang workstation ditemukan berdebu dan kurang terjaga kebersihannya		✓	Belakang Area Kerja Engineering	Lantai 3	Railway Signalling	26/09/2026	Melakukan pembersihan area lorong secara menyeluruh dan memastikan kebersihan area dipelihara secara berkala		CLOSED
9	31/08/2026		Ditemukan sampah berupa kemasan minuman dan kabel yang tidak terpakai berserakan di area belakang jendela area kerja Engineering	✓		Jendela Area Kerja Engineering	Lantai 3	Railway Signalling	-	Melakukan pembersihan area		CLOSED

No	Tanggal	Foto	Risiko K3, Keselamatan & Kesehatan	Jenis Tindakan		Lokasi	Area	Bagian	Tgl Closing	Tindakan Perbaikan	Foto Perbaikan	Status
				Tindakan Tidak Aman	Kondisi Tidak Aman							
10	31/08/2026		Sampah diarea kerja	✓		Area Staff Engineering	Lantai 3	RTE	03/09/2026			CLOSED
11	31/08/2026		Banyak sampah berserakan	✓		Ruang Panel Lt.3	Lantai 3	GA & HSSE	26/09/2026	Area dibersihkan dari sampah yang berserakan		CLOSED
12	31/08/2026		Lantai dalam keadaan kotor		✓	Ruang Panel Listrik Lt.3	Lantai 3	GA & HSSE	26/09/2026	Lantai dibersihkan		CLOSED
13	31/08/2026		Penyimpanan kertas di area panel listrik	✓		Ruang Panel Listrik Lt.3	Lantai 3	Railway Signalling	10/09/2026	Penyimpanan sudah dialihkan ke tempatnya		CLOSED
14	31/08/2026		Terdapat sampah lain (anorganik) di tempat sampah limbah B3	✓		Area Lantai 3	Lantai 3	GA & HSSE	01/09/2026	Sampah lain (anorganik) dipindahkan ke tempat sampah anorganik		CLOSED

Dibuat Oleh : HSSE Staff	Diperiksa Oleh : Koordinator HSSE	Disetujui Oleh : Manager GA & HSSE
Alisa Dianti	Tantra Adinugraha	Ferinsyah Zwie Husodo

Perwakilan P2K3 : Engineering	Perwakilan P2K3 : GRCMS	Perwakilan P2K3 : Corsec	Perwakilan P2K3 : Human Capital	Perwakilan P2K3 : GA & HSSE
Annisa Purwani	Agung Ardhian	Ita Rahmatikasari	Ria Ferdian	Budiman

Len Railway Systems

FRM-VOP-12-04

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

HARI : Senin
TANGGAL : 31 Agustus 2026
JAM : 10.00 WIB - selesai
TEMPAT : Area lt. 2 dan lt 3 Gd.T
ACARA : Safety Patrol lt.2 dan lt.3

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Annisa Purwani	Engineering	1
2	Okeu. Fitria	Engineering	2
3	Hta Rahmatikasari	Corsec	3
4	Agung Ardhian	GRCMS	4
5	Brian. N	Tax	5
6	Ria Ferdian	HC	6
7	Aldi Aditya.	IT	7
8	Budi	GA	8
9	Alisa Dianti	HSSE	9
10	Putri Handayani	HSSE	10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETERANGAN